febiEXAKT

febi bilstein proveren kvalitet

DPF crevo pritiska

febi br. 45777

Uporedni br. 1 440 559, 6G915H241AA

odgovara za tipove vozila:
Ford Mondeo 07 / S-Max 06 /
Galaxy 06 sa 2.0 TDCi motorima

>> PROBLEM:

"Diesel Particulate Filter" (DPF) ikonica se prikazuje na instrument tabli.

>> UZROK:

Na gore pomenutim modelima FORD-a, crevo koje odvodi pritisak izduvnih gasova do senzora diferencijalnog pritiska je locirano na DPF filteru. Ako je diferencijalni pritisak (razlika pritisaka pre i posle DPF-a) previsok, ovo ukazuje na prezasićenost samog filtera i na potrebu za zamenom istog.

Može se desiti i da je crevo blokirano ili je sprženo zbog visokih temperatura, što će izazvati curenje. Kao rezultat, senzor pritiska će očitavati loše vrednosti ili ih uopšte neće videti. U ovom slučaju, centralna jedinica motora prima netačne informacije i obaveštava vozača uz pomoć indikacije na instrument tabli.

U većini slučajeva, dijagnoza u servisima otkriva da je senzor diferencijalnog pritiska otkazao i da je potrebna zamena.

>> REŠENJE:

Proverite vodove i creva DPF-a i senzora pre nego što uradite bilo kakve skupe zamene.

Problem je često rešiv prostom zamenom creva DPF-a. Ovo će sačuvati vlasnika od skupih intervencija.

Registrujte se za zvanična febi bilstein obaveštenja i najnovije tehničke informacije će Vam stizati e-mailom!

Više informacija možete pronaći na: www.febi.com

Zadržana prava na tehničke izmene

Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o.
Brđanska 412 | 11232 Ripanj, Beograd | Srbija
Tel. +11 8652 884
Fax +11 8653 114
E-Mail office.see@bilsteingroup.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com