

Ekonomično rešenje za popravku!

Da li ESP lampica ili svetla za skretanje ne funkcionišu kako bi trebalo?
Jedan od uzročnika može da bude neispravnost senzora ugla upravljača.



Upozorenje!

Ranije senzori ugla upravljača nisu bili dostupni odvojeni. Ukoliko bi došlo do kvara senzora morao bi se menjati sa kompletnim stubom upravljača (Slika 1).



Slika 1

febi bilstein ima rešenje za pravovremenu i efikasnu popravku:

Senzor ugla upravljača je sada dostupan i odvojeno!



febi br. 33745

Uporedni br. 163 542 99 18

odgovara modelima Mercedes-Benz
M klase (163)

Registrujte se odmah za febi bilstein zvanične newslettere i automatski ćete putem email-a dobiti najnovije tehničke informacije! Dodatne informacije možete dobiti na: **HYPERLINK** „<http://www.febi.com>“ www.febi.com

Samo pitajte za febi bilstein rezervne delove.

Kompletan asortiman možete pronaći na: www.febi-parts.com