



Efikasno rešenje za Mercedes Benz Spriner, Vito, Viano i VW Crafter, LT!

Početni znaci upozorenja koji ukazuju na probleme i kvarove u delu kardana su:

- Buka koja dolazi iz pravca podvozja vozila, uglavnom na određenim obrtajima/brzinama
- Neuobičajne vibracije
- Buka prilikom promene brzina

Razlog za to može biti neispravan ili dotrajali "krst kardana". To može dovesti do kompletnog otkaza pogona. Ako postoji bilo kakva sumnja u "krst kardana", obavezno ga zameniti.

Napomena!

"Krst kardana" nije moguće nabaviti odvojeno u OE segmentu.

To znači zamena kompletnog kardana što je veoma skupo za vlasnika vozila.



U febi bilstein-u mi imamo tehnički savršeno rešenje, po razumnoj ceni, za Vas i Vašeg kupca.


Zamenite samo krst kardana

Vaš kupac će biti izuzetno zadovoljan sa manjim troškovima.



Upozorenje!

Često se u online katalogima može naći više "krstova kardana" za traženo vozilo. Pre naručivanja delova mi preporučujemo proveru dimenzija starog/neispravnog "krsta kardana". Da biste to uradili, molimo Vas da izmerite dužinu "krsta kardana" sa blago pritisnutim ležajevima (a) i takođe spoljni prečnik jedne od četiri kape (b).



febi	a, MM	b, MM
14512	74,5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

Registrujte se za zvanični febi bilstein newsletter i na Vašu e-mail adresu će Vam stizati najnovije tehničke informacije. Detaljnije informacije možete pronaći na: www.febi.com

Jednostavno pitajte za febi bilstein rezervne delove. Kompletan asortiman možete pronaći na: www.febi-parts.com