

Sve što Vam je potrebno za profesionalnu popravku!

## TVD Set za remenicu radilice

**febi broj. 36433**  
zamena za. 0515.V3 S1

**odgovara za: Peugeot 407, 4007, 607, 807 /  
Citroen C Crosser, C5 II/III, C6, C8  
2.2 HDi 16V Engines / Mitsubishi Outlander II /  
Fiat Ulysse II / Ford Mondeo**



Prikazana remenica radilice pogona V kaiša služi pogonu pomoćnih uređaja. Sastoji se od metalnih i gumenih komponenti. Tokom vremena gumene komponente mogu oslabiti i može doći do njihovog pucanja, što dovodi do smanjenog ublažavanja vibracija čime se povećavaju vibracija i zvečanje motora prilikom promene opterećenja.

Magnetni spoljni prsten čitača senzora radilice, generiše signal brzine motora. Čitač senzora radilice je osetljiv deo, koji se može oštetiti prilikom rastavljanja i skidanja remenice.



### Pažnja!

febi bilstein preporučuje istovremenu zamenu čitača senzora radilice i remenice radilice, što je i preporuka proizvođača vozila. U suprotnom može doći do problema u sistemu upravljanja radom motora.

febi bilstein je trenutno jedini dobavljač na automobilskom aftermarket tržištu koji nudi set (febi broj. 36433) koji uz remenicu radilice (febi broj. 36310), takođe uključuje i čitač senzora radilice (febi broj. 6070) kao i potreban vijak. Ova kombinacija omogućava profesionalnu popravku i njom se izbegavaju moguće naknadne žalbe. Ovim se štede vreme i novac mušterije i servisa!

**Remenica radilice i čitač senzora radilice su takođe dostupni kao pojedinačni delovi u febi bilstein-u.**

**Potražite informaciju o rezervnim delovima u febi bilstein-u.  
Kompletna ponuda se može naći na: [www.febi.com](http://www.febi.com)**

**febi broj. 36310**



**febi broj. 36070**

