



FERODO
VI IMATE KONTROLU



BUKA PRI KOČENJU


OBJAŠNJENJE BUKE PRI KOČENJU

Buka pri kočenju je jedan od glavnih razloga zbog kojih vozač odlazi u servis i često stvara nezadovoljstvo kod inače zadovoljnih kupaca. To može biti kompleksan problem i često se teško rešava. Ferodo će predstaviti seriju brošura u vezi sa bukom pri kočenju i pružiti praktične savete vezane za dijagnostiku problema, simptome o kojima treba voditi računa na samoj kočnoj pločici i savete o demontaži i ponovnoj montaži kojima će se ubuduće sprečiti pojavu buke pri kočenju.

ŠTA JE BUKA PRI KOČENJU?

Buka pri kočenju tipično nastaje zbog vibracija na nekom delu koji se nalazi između gume i spoja sa šasijom. Ta vibracija može da potekne sa bilo kog dela između ležaja točka i kraja spone – ne stvara ga uvek sama kočna pločica, mada se često smatra da je razlog upravo ona. U samom kočnom sistemu normalno se javljaju različite vibracije, ali se one uglavnom ne čuju, bilo zbog svoje frekvencije ili intenziteta. Buka se čuje samo kad se vibracije povećaju.

TIPOVI BUKE KOJU PRIMEĆUJU VOZAČI



ŠTA IZAZIVA BUKU?

Ako je buka veoma jaka, razlog je uglavnom „efekat pojačanja“ zbog preklapanja frekvencija impulsa i „rezonantne frekvencije“ nekih delova kočnog sistema. Drugačije rečeno, dve ili više vibracija se istovremeno javljaju, ili intenzitet jedne vibracije raste a kada se kočna pločica priljubi uz disk, ona deluje kao mikrofon – pojačava buku i čini da se vibracija čuje.



FERODOTM

VI IMATE KONTROLU



KOJI TIPOVI BUKE SE PRIMEĆUJU?

NISKOFREKVENTNE VIBRACIJE – VIBRIRANJE




OPIS „Duboka buka“ frekvencije ispod 300 Hz. Ona obično potiče od makro vibracija sastavnih delova kočnog sistema, npr. diska

UZROCI

- Loša tolerancija
 - › Loše prianjanje na glavčinu
 - › Prevelika varijacija debljine diska (DTV). NAPOMENA: proveriti približno 10 tačaka po celom obimu diska da bi se odredila ukupna DTV.
- Oštećenje diska

REŠENJE Zameniti disk: (a) postojeće oštećenje diska može izazvati vibriranje ili (b) vibracije koje se javljaju zbog lošeg prianjanja diska na glavčinu mogu da oštete disk. Takođe se savetuje da se očiste i podmažu sve površine koje zahtevaju podmazivanje ([slika 1](#))

SREDNJEFREKVENTNE VIBRACIJE – CIKA



OPIS Buka sa frekvencijom u opsegu od 300 do 5.000 Hz. Obično nastaje zbog mikrovibracija u klipu kočne čeljusti ili drugom delu vozila koji je blizu točka

UZROCI

- Zaglavljivanje klipa kočne čeljusti i/ili kliznih delova sklopa čeljusti
- Neplanarnost radne površine diska zbog nepravilne montaže ili pucanja frikcionog materijala
- Eventualne greške pri nameštanju pločice, uglavnom kod obrađivanih pločica
- Nepravilan položaj eventualno ugrađenih delova protiv buke (npr. podmetača itd.)
- Debljina diska je manja od minimalne debljine ([slika 2](#))

REŠENJE

- Očistiti i podmazati površine komponenti sklopa čeljusti koje ne klize pravilno
- Preduzeti odgovarajuće mere za obezbeđenje planarnosti diska, jednom kad se namesti na glavčinu, ostaće u okviru tolerancija od 0,1 mm ([slika 3](#)). Očistiti površinu glavčine, površinu diska mašine itd.
- Zameniti disk
- Pravilno namestiti pločicu
- Pravilno namestiti podmetač i dodatnu opremu
- Prigušiti jačinu vibracija korišćenjem podmetača ili kočnih pločica sa karakteristikama za redukciju buke



VISOKOFREKVENTNE VIBRACIJE – ŠKRIPA

OPIS Buka sa frekvencijom većom od 5 kHz

UZROCI Postoji nekoliko mogućih uzroka „škripanja“, ali je najčešći vibriranje molekula u friкционom materijalu tokom prirubljuvanja uz kočni disk

REŠENJE Zamenite garnituru kočnih pločica. Takođe proverite da li su svi dodaci (npr. osigurači na čeljusti) upravo oni koji su potrebni i da li su pravilno namešteni

ULTRA VISOKOFREKVENTNE VIBRACIJE – ULTRAZVUK

OPIS Buka sa frekvencijom većom od 12 kHz, iznad gornje granice čujnog zvuka

REŠAVANJE PROBLEMA BUKE

Pogledajte naredne dve Ferodove brošure o demontaži kočnog sistema i proveru tipičnog habanja povezanog sa bukom na samim kočnim pločicama.